


SS-P688WB-A爆炸图
(机械)



序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
1	发泡箱体	1	25	门拉手	2
2	光管座支架	4	26	下门铰	2
3	T8*30W灯管	2	27	百叶窗(组件)	1
4	荧光灯座	4	28	机组室风扇板	1
5	灯箱横条	2	29	风扇叶	2
6	灯箱片	1	30	冷凝电机支架	2
7	灯箱端盖	2	31	冷凝风扇电机	2
8	灯开关	2	32	钢丝冷凝器	2
9	蒸发电机	3	33	除霜定时器	1
10	机械温控器	1	34	干燥过滤器	1
11	风扇板(组件)	1	35	压缩机	1
12	蒸发电机风扇罩	3	36	启辉器	2
13	温控器旋钮	1	37	镇流器	2
14	光管盖	1	38	电器安装板	1
15	蒸发器	1	39	带刹脚轮	2
16	回气管组件	1	40	下角铁架(组件)	1
17	背中整梁	1	41	不带刹脚轮	2
18	层架	4	42	接水盒	1
19	K型夹	24	43	排气管	1
20	K型条	4	44	接线盒	1
21	磁性门封	2	45	电源线	1
22	上门铰	2	46	玻璃左门(组件)	1
23	门轴套	4	47	机组室后封板	1
24	玻璃右门(组件)	1			